

Շարժիչային յուղ RAVENOL VST 5W-40

USVO®
Ultra Strong Viscosity Oil

CleanSynto®

Մածուցիկություն: 5W-40

լիովին սինթետիկ



1 Լ

Հոդված: **1111136-001**
Հոդված: 1111136-001-01-999
Շտրիխ կոդ: 4014835790117



4 Լ

Հոդված: **1111136-004**
Հոդված: 1111136-004-01-999
Շտրիխ կոդ: 4014835790193



5 Լ

Հոդված: **1111136-005**
Հոդված: 1111136-005-01-999
Շտրիխ կոդ: 4014835790155



10 Լ

Հոդված: **1111136-010**
Հոդված: 1111136-010-01-999
Շտրիխ կոդ: 4014835790148



20 Լ

Հոդված: **1111136-020**
Հոդված: 1111136-020-01-999
Շտրիխ կոդ: 4014835798526



20 Լ, ecobox

Հոդված: **1111136-B20**
Հոդված: 1111136-B20-01-888
Շտրիխ կոդ: 4014835790223



60 Լ

Հոդված: **1111136-060**



60 Լ, տպագիր տակառ

Հոդված: **1111136-D60**
Հոդված: 1111136-D60-01-888
Շտրիխ կոդ: 4014835790131



208 լ

Հոդված:
1111136-208



208 լ, տպագիր տակառ

Հոդված:
1111136-D28
Հոդված:
1111136-D28-01-888
Շտրիխ կոդ:
4014835798502



1 000 լ

Հոդված:
1111136-700

RAVENOL VollSynth Turbo VST 5W-40 - Լիովին սինթետիկ, հեշտ հոսող շարժիչային յուղ, որը պատրաստված է USVO® և CleanSynto® տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ուղևորատար բենզինային և դիզելային շարժիչների համար՝ տուրբո լիցքավորմամբ և վառելիքի ուղղակի ներարկումով և առանց դրա: Ընդլայնված փոխարինման միջակայքերը՝ ըստ տրանսպորտային միջոցների արտադրողների պահանջների: Երաշխավորում է շարժիչի մասերի մաքրությունը ինչպես կանգառ-սկսել, այնպես էլ բարձր արագությամբ վարելու ժամանակ:

Դիմումը **RAVENOL VollSynth Turbo VST 5W-40** ապահովում է.

- Վառելիքի խնայողություն ' հեշտ հոսող հատկությունների պատճառով
- Գերազանց մածուցիկության և ջերմաստիճանի հատկություններ
- Գերազանց լվացող և ցրող հատկություններ
- Կատալիզատորների մաքրությունը
- Երկար կյանք՝ օքսիդացման նկատմամբ բարձր դիմադրության շնորհիվ
- Պաշտպանություն մաշվածությունից
- Պաշտպանություն ածխածնի հանքավայրերի և նստվածքների առաջացումից
- Սառը մեկնարկի գերազանց հատկություններ
- Ցածր գոլորշիացում

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Ստանդարտ
API	SN Plus, SP	
ACEA	A3, B4	
Հաստատված է արտադրողի կողմից	BMW Longlife-01, MB-Approval 229.5, Renault RN 0700, Renault RN 0710	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Chrysler MS-10725, Chrysler MS-10850, Chrysler MS-10896, Chrysler MS-12991, Fiat 9.55535-Z2, GM GM-LL-B-025, MB 226.5, MB 229.3, PSA B71 2296, Porsche A40, VW 502.00, VW 505.00	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	848 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	դեղին-շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	13.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	79.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	174	DIN ISO 2909
HTHS մածուցիկություն 150 °C-ում	3.9 mPa*s	ASTM D5481
Ցածր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (CCS), -30°C-ում	4700 mPa*s	ASTM D5293
Ցածր ջերմաստիճանի միման տեսականություն (MRV) -35°C-ի դեպքում	13.900 mPa*s	ASTM D4684
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-57 °C	DIN ISO 3016
Անկայունություն NOACK	7.3 %	ASTM D5800
Կառուցման ջերմաստիճան	236 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	11.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Սուլֆատային հումքի պարունակություն	1.1 %wt.	DIN 51575
Առաջարկություններ	Chrysler MS-10725, Chrysler MS-10850, Chrysler MS-12991 (MS-10896), Fiat 9.55535-Z2, MB 226.5, MB 229.3, Opel/GM-LL-B-025, PSA B71 2296, Porsche A40, VW 502 00, VW 505 00	

OEM անալոգներ

Alpine

0100141, 100141, 0101471, 100148, 0100148, 0101478, 100142, 0100142, 0101472, 0100143, 100143, 0101473,

0100144, 100144, 0101474, 0100145, 100145, 0101475

BMW

07510038649, 81229407686, 81229407547, 81229407556

Chery

OIL5W401, OIL5W404

Chrysler

05127394PC, 05127394CD, 68523985AA, 68524970AA, 68523028AA, 68357422AA, 05127394CB, 05127394PA, 05127394AC, 05127394AB, 05166246AB, 05166246AC, 05166246PA, 05166246PB, 05166246PE, 05127394PE, 05166246PC, 68258691AA, 05127394PB, 68231020GA, 68231020GB, 68231020GC, 68231020AA, 05166246AA, 68524020AA, 68258691AB, 05127394PD, 05166246PD, 68523027AA, 68232237AB, 68258690AA, 68258690AB, 68231021GA, 68231021AA, 68231021GB, 68218065AB, 68218065CB, 68524007AA, 68218065AA, 68218065AC, K68218065AA, K68218065AB, K68218065AC, K68218065CB, 68218065CC, 68218065CA, 68218065MA, 68218065MB, 68218065MC, 68524135AA, 68044407PA, 68044407PB

Daewoo

93743720

Datsun

KE90090032DAT

Ford

15152A, 14E8BB, 14E9CF, 156E6F, 15B91B, 1103049, 1130306, 14D399, 14D39D, 14D39B, 14D3A0, 14D39A, 14D39F, 14D397, 1254592, 1254593, 14D39C, 14D3A6, 14D3A7, 14D3A4, 2162C5, 1009362, 1502258, 1502272, KAMJ5W40HA1, 2420886, 14E8BC, 14E9D1, 156E7A, 1502263, 1343522, 1220875, 1130310, 14D39E, 1254594, 14D3A1, 14D3A8, 1502274, KAMJ5W40HC1, 2420888, KAMJ5W40HD1, 2420890, 14E9CB, 1103053, 1103054, 14D398, 1103051, 1103052, 14D395, 1254595, 14D396, 14D3A5, 14E9CE, 14E8C0, KAMJ5W40HF1, 2420892, KAMJ5W40HH1, 2420894

General Motors

19336419, 93743721

Honda

0822399951HE, 08232P99G1LHE, 08232P99G2LHE, 08232P99G3LHE, 08232P99E1LHE, 821499904, 0821499904, 0822099974, 08232P99E4LHE, 0821499907, 821499907, 0822099977, 08232P99E6LHE

Hyundai XTeer

1011136, 1011126, 1041136, 1071136, 1041126, 1061136, 1061126, 1200136, 1200025

Mercedes-Benz

A0009893301AAB6, A000989730211BGFR, A0009898201, A0009898301ADA6, A000989210711FAER, A000989790211BIFR, BQ1090236, BQ1090238, A000989630811AAEE, A000989630811AAEW, A000989830116, A000989830119, A000989830118, A000989830117, A000989830115, A000989830114, A000989830113, A0009898301ADA0, A000989780111, A000989520411FIFW, A000989860611AAEW, A000989920211AIFW, A000989960711BPEX, A000989920219AIFE, A000989920219AIFD, A000989920211AIFD, A000989920209AIFS, A000989920209AIFE, A000989920209AIFD, A000989890411DIFB, A000989860619AAEE, A000989860611AAEE, A000989860609AAES, A000989840411EIFJ, A0009898301KEA6, A000989790211BIFP, A000989730711CAEB, A000989520419FIFE, A000989520411FIFE, A000989510719BIFU, A000989510711BIFU, A000989430519FIFA, A000989320411GIFN, A000989320411GIFI, A000989210719FAEK, A000989210719FAEE, A000989210719FAED, A000989210711FAEK, A000989210711FAEE, A000989210711FAED, A000989210709FAED, A000989140411CIFY, A000989090811CPEX, A000989210711FIFI, A000989210711FAEM, A000989920211AIFE, A0009892107, A000989830110, A000989790211BIFU, A0009898301USB1, A0009898301USB6, A0009898301USB3, A0009898301USB7, A0009898301USB9, A000989790219BIFU, A000989920211, A000989210711, A00098983010016, A0009898201BRD6, A000989910211, A0009898201AAA9, A000989910219AHFE, A000989910219AHFD, A000989910218AHFW, A000989910218AHFE, A000989910217AHFW, A000989910217AHFE, A000989910211AHFW, A000989910211AHFE, A000989910211AHFD, A000989850619AAEE, A000989850618AAEE, A000989850611AAEW, A000989850611AAEE, A000989830411EHFJ, A000989770211BHFP,

A000989200719FAED, A000989200711FAEE, A000989200711FAED, A0009898201AAA0, A0009898201AGA0, A0009898201AGA6, A0009898201AGA8, A0009898201BGA0, A0009898201BGA2, A0009898201BGA6, 0009898201AAA6, A0009898201BAA6, A0009898201ADA6, A000989820164, A0009898201AAA6, A000989770211BHFR, A000989200711FAER, A0009898201ADA0, A00098982010016, A0009898201BRD9, A0009898301AAA6, A0009898301AGA6, A0009898301CAA6, A0009898301BAA6, A0009898301AFA6, A0009898301AEA6, A0009898301ACA6, A0009898301ABA6, A0009898301AA6, A0009898301AAB6, A0009898301BGA6, A0009898301BRD6, A0009898301BRD9, A0009898301AAB9, A0009898301BAA3, A0009898301BAA0, A0009898301AGA0, A0009898301AFA0, A0009898301AEA0, A0009898301ACA0, A0009898301ABA3, A0009898301AAA0, A000989840412EIFJ, A000989830412EHFJ, A0009893301AAB4, A000989730213BGFR, A000989210713FAER, A000989790213BIFR, A000989920213AIFE, A000989920213, A000989860613, A000989790213, A000989210713FAEE, A000989520413FIFE, A0009898301, A000989920213AIFS, A000989860613AAEW, A000989860613AAEE, A000989790213BIFP, A000989520413FIFW, A000989320413GIFI, A000989210713FIFI, A000989210713FAEK, A000989210713, A000989210713BIFR, A000989630813AAEW, A000989920213AIFW, A0009898301USB4, A000989910213, A0009898201ADA4, A0009898201AAA4, A000989770213BHFR, A000989200713FAER, A000989910213AHFE, A0009898201BAA4, A000989910213AHFW, A000989850618AAEW, A000989850613AAEW, A000989850613AAEE, A000989770213BHFP, A000989200713FAEE, A0009898201AGA4, A0009898201BGA4, A0009898301ADA4, A0009898301AAA4, A0009898301AGA4, A0009898301BAA4, A0009898301AFA4, A0009898301ACA4, A0009898301AA4, A0009898301BGA4, A000989840415EIFJ, A000989520415FIFE, A000989430515FIFA, A000989210715FAEK, A0009898301AFA5, A0009898301AAA5, A0009898301ACA5, A000989830111, A000989830109, A000989730217BGFR, A000989210717FAER, A000989790217BIFR, A0009898301ARU8, A000989210717, A00098983010018, A0009898301USB8, A000989790217BIFU, A0009898301USB2, A000989830112, A000989960717BPEX, A000989920218AIFS, A000989920218AIFE, A000989920217AIFW, A000989920217AIFS, A000989920217AIFE, A000989920217AIFD, A000989890417DIFB, A000989860618AAEW, A000989860618AAES, A000989860618AAEE, A000989860617AAEW, A000989860617AAES, A000989860617AAEE, A000989840417EIFJ, A000989790217BIFZ, A000989790217BIFP, A000989730717CAEZ, A000989730717CAEB, A000989520418FIFW, A000989520418FIFE, A000989520417FIFW, A000989520417FIFE, A000989510717BIFU, A000989430517FIFA, A000989210718FAEE, A000989210717FAEM, A000989210717FAEK, A000989210717FAEE, A000989210717FAED, A000989140417CIFY, A000989090817CPEX, A000989910217AHFD, A000989850617AAEW, A000989850617AAEE, A000989850616AAEE, A000989830417EHFJ, A000989200717FAER, A000989200717FAEE, A000989200717FAED, A0009898201ARU8, A0009898201BBB8, A00098982010018, A0009898201BRD2, A0009898201AAA8, A000989770217BHFR, A0009899601AGA8, A0009898201ADA8, A0009898201BAA2, A0009898301AAB8, A0009898301AAA8, A0009898301AGA8, A0009898301CAA8, A0009898301AFA8, A0009898301AEA8, A0009898301ADA8, A0009898301ACA8, A0009898301ABA8, A0009898301BAA2, A0009898301AAA9, A0009898301BAA9, A0009898301AFA9, A0009898301ACA9, A0009898301AA8, A0009898301BGA2, A0009898301BRD2

Mitsubishi

X1200102, MZ320361, MZ320220, RU000270, RU000277, MZ320362, MZ320221, RU000271, RU000278, RU000279

Nissan

KE90090030, KE90090032, KE90090032R, KE90090032VA, KE90090034, KLALA0540A, KLALA05401, KLALA05404, KLAN105404, KE90090042DAT, KE90090040, KE90090042, KE90090042R, KE90090042VA, KE90090044, KLAN105402, KE90090062, KE90090072R, KE90090072VA, KE90090072

Pentosin

1090117, 4008849150418, 1125107, 4008849155413, 1090216, 1125106, 120240000, 119020000, 1090320, 1125305

SsangYong

LLK05W40001, LLK05W40004, LLK05W40200

Toyota

0888080848, 0888080836GO, 0888080376, 0888080376GO, 0888080836, 0888080836GE, 0888082642, 0888082642GO, 0888082790, 0888080835GE, 0888082800, 0888083717, 0888080375GO, 0888080375GO, 0888080835, 0888080375, 0888080835GO, 0888082643, 0888082643GO, 0888080830, 0888080370L, 0888085070, 0888080370GO, 0888080370, 0888083249

Volkswagen Group

550046359, G052502M2, GR52502M2, GS55502M2, GS55502M2EUR, GSKR52502M2, G052502S0, GR052502M2, GR52502M4, GS55502M4, GS55502M4EUR, G052502M4, GR52502M6, GS55502M6, GS55502M6EUR, G052502M6, G052167M3, GR52502M9, GS55502M9, GS55502M9EUR, G052502M9, GJZZ502M9BRA

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1111136-001-01-998 1111136-001-06-999	
4 լ	1111136-004-01-998	
5 լ	1111136-005-01-A1R 1111136-005-01-998	
10 լ	1111136-010-01-998	
20 լ, ecobox	1111136-020-01-888 1111136-020-01-887	
60 լ	1111136-060-01-888 1111136-060-01-999	
208 լ	1111136-208-01-887 1111136-208-01-999	