

# Փոխանցման յոլդ RAVENOL MTF-2 75W-80

Մածուցիկություն: 75W-80

լիովին սինթետիկ



## 1 Լ

Հոդված:  
**1221103-001**  
Հոդված:  
1221103-001-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835719712



## 4 Լ

Հոդված:  
**1221103-004**  
Հոդված:  
1221103-004-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835719798



## 10 Լ

Հոդված:  
**1221103-010**  
Հոդված:  
1221103-010-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835719743



## 20 Լ

Հոդված:  
**1221103-020**



## 20 Լ, ecobox

Հոդված:  
**1221103-B20**  
Հոդված:  
1221103-B20-01-888  
Շտրիխ կոդ:  
4014835788428



## 60 Լ

Հոդված:  
**1221103-060**  
Հոդված:  
1221103-060-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835719767



## 60 Լ, տպագիր տակառ

Հոդված:  
**1221103-D60**



## 208 Լ

Հոդված:  
**1221103-208**



### **208 Լ տպագիր տակառ**

Հոդված:  
**1221103-D28**



### **1 000 Լ**

Հոդված:  
**1221103-700**

**RAVENOL MTF-2 75W-80** լիովին սինթետիկ փոխանցման յուղ, որը պատրաստված է Գերմանիայում, PAO պոլիալֆաուլեֆինի վրա հիմնված փոխանցման տուլիերի համար:

Յուղը մշակված է սինթետիկ բազային յուղի հիման վրա՝ հավելանյութերի հատուկ համալիրի հավելումով:

**RAVENOL MTF-2 75W-80** կիրառվում է բարձր մեխանիկական և ջերմային բեռների դեպքում, ապահովում է փոխարինման երկարացված ինտերվալ:

Այն նման է օրիգինալ հեղուկներին.

- AC Delco 10-4033
- BMW 23007533513
- BMW 83220309031
- BMW 23001434404
- Fiat 14621616
- Fiat F178.B06
- Ford 1382914
- Ford 1547953
- GM/Opel 1940711
- GM/Opel 88861800
- GM/Opel 88861801
- HONDA 0826199964
- HONDA 087989031
- Hyundai 02200-00130
- Land Rover TYK 500030
- MITSUBISHI 3005401
- MITSUBISHI MZ312644
- Nissan 999MP-MTF20P
- Nissan KE91699932R
- Peugeot 9730A2
- Subaru K0321-F0090
- Toyota 08885-00705
- VOLVO 1161681
- VOLVO 1161745
- VW G052911A2
- VW G055538A2

Օգտագործումը **MTF-2 SAE 75W-80** ապահովում է.

- Մածուցիկության բնութագրերի պահպանում շահագործման առավել ծայրահեղ ռեժիմներում
- Գերազանց կտրվածքի դիմադրություն և գերազանց ջերմային կայունություն
- Գերազանց մածուցիկության և ջերմաստիճանի հատկություններ

- Բարձր օքսիդացման դիմադրություն
- Լավ մաշվածության պաշտպանություն, գերազանց հակահրթիռային հատկություններ
- Փրփուրի բացակայություն նույնիսկ բարձր բեռների դեպքում
- Լավ փոխանցման տուփի կատարումը ցածր ջերմաստիճանի, շատ ցածր ջերմաստիճանի fluidity կորուստ
- Ընդլայնված ծառայության ժամկետը
- Կայուն նավթի ֆիլմը բարձր նավթի ջերմաստիճանի եւ բարձր բեռների

## Բնութագրերը

Մտն	Իմաստը	Ստանդարտ
API	GL-4, MT-1	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	BMW 23001434404 CROSS, BMW 23007533513 CROSS, BMW 83220309031 CROSS, BMW MTF-LT-1 N, BMW MTF-LT-2 N, Fiat 9.55550-MZ2, Fiat F178.B06, Ford WSS-M2C 200-C3, Ford WSS-M2C 200-D2, MB 235.10, MTF-94, PSA B71 2330, Toyota MTF 97309, Toyota MTF ETL8997B, Toyota MTF XT4447 M+, VW G 052 911, VW G 055 532, VW G 055 538	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	847.5 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	դեղին-շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	9.1 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	50.8 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	163	DIN ISO 2909
Բրոկֆիլդի մածուցիկություն - 40°C-ում	21.900 mPa*s	ASTM D2983
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-51 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	248 °C	DIN EN ISO 2592
Բրոնզային կոռոզիայի թեստ, 121°C / 3 ժամ	1b	ASTM D130
Առաջարկություններ	AC Delco 10-403, Audi G052532, Audi G055532, BMW 23001434404 MTF-LT-1, BMW 23007533513 MTF-LT-2, BMW 83220309031 MTF-LT-1, Fiat 14621616, Fiat 9.55550-MZ2, Fiat F178.B06, Ford 1382914, Ford 1547953, Ford WSS-M2C200-C3, Ford WSS-M2C200-D2, GM 1940711, GM 88861800, GM 88861801, Honda 08261-99964 Genuine MTF Fluid, Honda 08798-9031 MTF-7289, Hyundai 02200-00130 TOD, Land Rover STC 9157, Land Rover STC 9158, Land Rover TYK500030, MB 235.10 (A 001 989 26 03), MTF-94 Fluid für Land Rover, MG und Mini Cooper, Mitsubishi 3005401, Mitsubishi MZ312644, Nissan 999MP-MTF20P, Nissan KE91699932R, PSA B71 2330, Peugeot 9730A2, Subaru K0321-F0090, Toyota 08885-00705, Toyota MTF 97309, Toyota MTF ETL8997B, Toyota MTF XT4447 M+, VW/Audi G 052 911 A2, VW/Audi G 055 538 A2 für ZF 6S450 Amarok 0C6, Volvo 1161681, Volvo 1161745	

## OEM անալոգներ

### AcDelco

104033

### Alpine

101581, 0101581, 0101585, 101585, 0101583, 101583, 101582, 0101582, 0101584, 101584

### BMW

23007533513, 23001434404, 83222339219, 83222147018, 83222148563, 83222148564, 83220396705, 83222344589, 83220403247, 83220140516, 83220403673, 83192344627, 83229408942, 83220309031

### Chrysler

68227765AB, K68227765AA, K68227765AB, 68227765GA, 68227765GB, 68227765, 68227765AA

### FEBI

40580

### Ford

1382914, 5U7JM2C200AA, 1552014

### General Motors

88861801, 90544180, 4405810, 9119891, 88865880, 88865973

### Honda

08267P9901ZT1, 08208V18211HE, 08208V18205HE, 08208V18201HE, 0846099957, 0826099951HA, 0826099951HB, 826099951, 087989031, 0826099951, 0846099954

### Hyundai

0023219041, 0023219042

### Hyundai Motor

0023219043, 0023219044, 0220000130

### Land Rover

STC9158, TYK500030, VYK000010, XR850056, STC9157

### Mazda

K020W0050E

### Mercedes-Benz

A001989510310, A0019895103, A002989380317DDRW, A002989380315DDRW, A001989790312

### Mitsubishi

MZ320901, MZ320337, 3005401, MZ320265, 120322MZ2C01, MZ320195, MZ312644, MZ320284, MZ320195, MZ311127

### Nissan

KLDC075800, KE91699951R, KE91699950, KE91699951, KE91699071, KE90599930UK, KE91699932, KE91699932R, KE91699930, KE90599930, KE90599930BE, KE90599930RV, KE90799935, KE90799935R, KE91699935P, KE91699935, KE91699935R, KE91699942, KE91699942R, KE91699962

### Pentosin

8056107, 8056206

**Porsche**

00004330038, 00004330505, 00004330038K01, 00004330507

**SWAG**

30940580

**Subaru**

K0321F0090, SOA748V0100, SOA635300

**Suzuki**

990F022B21036

**Toyota**

0888500705

**Volkswagen**

G055538S0

**Volkswagen Group**

G055538A2, G052532, G055532, G00500020, N05279800, G052532S0, G055532S0, G055532A2, G052532A2, G00500005

**Volvo**

1161745, 31437148, 1161681

**Դադարեցված փաթեթավորում**

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1221103-001-01-100	4014835735910 2200000027085
10 լ	1221103-010-01-999	
20 լ	1221103-020-01-999	
208 լ	1221103-208-01-999	