

# Շարժիչի յուղ RAVENOL TSJ 10W-30

**CleanSynto®**

**Մածուցիկություն: 10W-30**

*Կիսասինթետիկ*



**1 Լ**

Հոդված: **1112106-001**  
 Հոդված: 1112106-001-01-999  
 Շտրիխ կոդ: 4014835724013



**60 Լ տպագիր տակառ**

Հոդված: **1112106-D60**  
 Հոդված: 1112106-D60-01-888  
 Շտրիխ կոդ: 4014835724037



**208 Լ տպագիր տակառ**

Հոդված: **1112106-D28**  
 Հոդված: 1112106-D28-01-888



**208 Լ**

Հոդված: **1112106-208**



**208 Լ**

Հոդված: **1112106-028**  
 Հոդված: 1112106-208-01-888  
 Շտրիխ կոդ: 4014835724006



**60 Լ**

Հոդված: **1112106-060**



**20 Լ, ecobox**

Հոդված: **1112106-B20**  
 Հոդված: 1112106-B20-01-888  
 Շտրիխ կոդ: 4014835774421



**20 Լ**

Հոդված: **1112106-020**



**10 l**

Հողված:  
**1112106-010**  
Հողված:  
1112106-010-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835852464



**5 l**

Հողված:  
**1112106-005**  
Հողված:  
1112106-005-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835724051



**4 l**

Հողված:  
**1112106-004**  
Հողված:  
1112106-004-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835724099



**1 000 l**

Հողված:  
**1112106-700**

**RAVENOL TSJ 10W-30** - կիսասինթետիկ, հեշտ հոսող շարժիչային յուղ, որը պատրաստված է CleanSynto® տեխնոլոգիայով մարդատար բեռնափոխակի և դիզելային շարժիչների համար՝ տուրբո լիցքավորմամբ և վառելիքի ուղղակի ներարկումով և առանց դրա: Ընդլայնված փոխարինման միջակայքերը՝ ըստ տրանսպորտային միջոցների արտադրողների պահանջների:

**RAVENOL TSJ 10W-30** նախատեսված է հատուկ ասիական և ճապոնական ավտոմեքենաների համար:

Դիմումը **TSJ 10W-30** ապահովում է.

- Ունիվերսալ օգտագործումը բոլոր ժամանակակից բեռնափոխակի և դիզելային շարժիչներում (եթե այլ բան նախատեսված չէ ավտոարտադրողի կողմից)
- Շարժիչի արագ քսում նույնիսկ շատ ցածր ջերմաստիճանում
- Պաշտպանություն տիղմի, ածխածնի հանքաքարի, լաքի և կոռոզիայից, նույնիսկ անբարենպաստ պայմաններում
- Փականների ֆունկցիոնալությունը բոլոր ջերմաստիճաններում
- Մխոցային օղակների և փականների տարածքում այրման պալատներում ածխածնի ածխածնի բացակայություն
- Անփոփոխ մածուցիկություն նավթի փոփոխության ամբողջ ընդմիջման ընթացքում, բարձր մածուցիկության ինդեքսով
- Չեզոք վարքագիծ կնքման նյութերի նկատմամբ
- Ցածր փրփուրը յուղի ցածր սպառման պատճառով

## Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Սուդիտ
API	SQ (RC)	
ILSAC	GF-7A	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1	
Համապատասխանում է	Daewoo, Daihatsu, Honda, Hyundai, Isuzu, KIA, Mazda, Mitsubishi, Nissan, SsangYong, Subaru, Suzuki, Toyota	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	854 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	դեղին-շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	10.2 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	64.3 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	145	DIN ISO 2909
HTHS մածուցիկություն 150 °C-ում	3.11 mPa*s	ASTM D5481
Ցածր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (CCS), -25°C-ում	4830 mPa*s	ASTM D5293
Ցածր ջերմաստիճանի մղման տեսականություն (MRV) -30°C-ի դեպքում	11.300 mPa*s	ASTM D4684
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-42 °C	DIN ISO 3016
Անկայունություն NOACK	9.9 %	ASTM D5800
Կառուցման ջերմաստիճան	232 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	7.4 mgKOH/g	ASTM D2896
Սուլֆատային հումքի պարունակություն	0.76 %wt.	DIN 51575
Առաջարկություններ	Chrysler MS-6395, Daewoo, Daihatsu, Fiat 9.55535-CR1, Honda, Hyundai, Isuzu, KIA, Mazda, Mitsubishi, Nissan, SsangYong, Subaru, Suzuki, Toyota	

## OEM անալոգներ

### AcDelco

109062, 88861510, 112407

## **Alpine**

0100112, 100112, 0100111, 100111, 0100113, 100113, 0100114, 100114, 0100115, 100115

## **Chrysler**

68524968AA, 68066412EB, 04761845MB, 68218931GA, 04762636EB, 04762636MA, K68218931AA, K68218931AB, K68218931GA, 04762636PC, 04762636MB, 04762636EA, 04762636PA, 04762636PB, 04762636PD, 04762636PE, 04762636PF, 68524005AA, 68224345CA, 68224345AA, 68524016AA, 68524986AA, 04761845PC, 04761845PE, 68218931AB, 68218931CA, 0VU02106AC, 0VU02106AD, 68066412EA, 68218931AA, 68218934AA, 68218931AC, 68218931CB, 68218934AB, K68218934AA, K68218934AB, K68218934GA, 68218934AC, 68218934GB, 68065045AA, 68067679AA, 04467714, 04761845, 68524960AA, 68218934GA, 04761845AE, K04761845AD, K04761845AE, K04761845MB, 04761845MA, 04761845AB, 04762636AD, 04761845AC, 04761845AD, 04761845PA, 04761845PB, 04761845PD, 68218930AA, 68524000AA, 68218930AB, 68218930AC, 68067678AA, 68218933AA, 68218933AC, 68218930CB, 68218930CA, 68218933AB, 4761839MA, VU02156, 68080345EB, 04762631MB, 68218933GA, 68066411EB, 68218930GA, 04762631AC, 04761839AA, 04761839AB, 04761839AD, K68218930AA, K68218930AB, K68218930AC, K68218930GA, K68218933AA, K68218933GA, 04761839AC, 0VU02101, 04761839MA, 04761839MB, 04897622AA, 68066411EA, K68066411EA, K68066411EB, K04761839AC, K04761839AD, K04761839MB, 04762631MA, 04761839AE, 68055892AA, 68026605AA, 04467718, 04549640, 04761839, 04897622AS, 68065044AA, 68438447AA, 68438447GA, 05166242AA, 05166242AB, 05166249AA, 05166249AB, K05166242AA, K05166242AB, K05166242PA, 05166249PB, 05166242PA, 68146835PA, 05166249PA, 05166242CA, 05166249PC, 68169970PB, 68185116PC, 68169970PA, 68185116PA, 68185116PB, 68523995AA, 68524979AA, 05166242PB, 04761839PB, 04762631PB, 04761839PC, 04762631PD, 68101998AA, 68101998CA, 04762631PA, 04762631PC, 04761839PA, 68524015AA, 68524976AA, 68218932AA, 68218932CA, 68524134AA, 68066417EB, 68044416MB, 68218932GA, 68044416AA, K68218932AA, K68218932GA, 68044416AB, K68044416AA, K68044416AB, 68044416MA, 68169976PA, 68524136AA, 68044416PA, 68044416PB

## **General Motors**

88900942, 92148132, 19375079, 89063553, 93740123, 88862632, 12345616, 12346184, 109222, 88865611, 109202, 88865541, 88900941, 89063552, 19419416, 109292, 88862631, 109019, 88901662, 93740122, 88900943, 19375080, 89063554, 109203, 88900944, 19375081, 89063555

## **Honda**

0821299904, 0821999974, 087989035, 087989015, 087989040, 0821210W30, 0821299907, 0821999977

## **Hyundai Motor**

0530000410, 0520000110, 0530000110

## **Hyundai XTeer**

1061012, 1051137, 1041157, 1041003, 1011157, 1011008, 1200010

## **Mazda**

K004W0509C, K004W0513J, K004W0541C

## **Mitsubishi**

MZ102568, MZ102538, MZ102568B, 7807610, MZ102691, MZ102681, 2504610, 2504610ZH, MZ320369, 3602610, MZ102567, MZ320271, MZ320368, MZ102692, 2504401, 3602401

## **Motorcraft**

XO10W305QSP1, XO10W305QSP, XO10W30QSP, XO10W30Q1SP, XO10W30DSPR, XO10W30QSPW, XO10W30BSP, XO10W30DSP1, XO10W30QSP1, XO10W30DSP2, XO10W30Q1SP1, XO10W30Q1SP2, XO10W30QSPHW, XO10W30DSP

## **Nissan**

KE90099940, KE90099940BE, KE90099940RV, KE90099940UK, KE90099940UKMO, KLBF010304, KLAJ21030403, KLAJ210304, KLANN10301, KLAJ210301, KE90099930, KE90099930BE, KE90099930RV, KE90099930UK, KE90099930UKMO, KLBF010301, KLBF010302, KLAJ21030203, KLAJ210302, KE90099970, KLBF010320, KLAJ210320

## **Suzuki**

9900021920046, 99000219200360, 9900021920037, 9900021E31B047, 9900021E30B047, 9900021920036,

9900021E31B017, 9900021E30B017, 9900021920027, 9900021920026, 9900021E310P7, 9900021E300P7,  
9900021920206, 9900021920207, 9900021E310D7, 9900021E300D7

## Toyota

0888008105, 0888009305, 0888381005, 0888010805, 0888083509, 0888008106, 0888009306, 0888081005, 0888010806,  
002791QT30, 002791QT3001, 002791QT306S, 0888081003, 0888010803

## Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1112106-001-01-100	4014835635814
	1112106-001-06-100	4014835635876
	1112106-001-06-999	2200000022684
208 լ	1112106-208-01-999	4014835635883
	1112106-208-01-100	2200000031198
60 լ	1112106-060-01-999	
20 լ	1112106-020-01-999	
5 լ		4014835635852
	1112106-005-01-100	2200000038319
		2200000040848